

Ficha Técnica

Anillo de compensación - US80 32-6

Referencia: 7400832



Junta de compensación que incluye junta de montaje y distanciador de un toma-corriente por suelo radiante US80. Pieza de repuesto.



CE

Datos maestros

Referencia	7400832
Tipo	US80 32-6
Denominación 1	Anillo suplementario
Denominación 2	para US80
Fabricante	OBO
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta para la conexión de tubos	no